



# ASSIOMA

## UNO DUO

Art. 772-01 ASSIOMA UNO cycle power meter  
Art. 772-02 ASSIOMA DUO cycle power meter

Návod použití

CZ

User manual

EN

Manuale d'installazione e d'uso

IT

Technische Informationen

DE

Manual del usuario

ES

Manuel d'utilisation

FR

## ČEŠTINA – NÁVOD POUŽITÍ

### Obsah:

1. Verze
2. Obsah balení
3. Popis produktu
4. Upozornění
5. Rychlý začátek
6. Zapnutí Assiomy
7. Aktivace Assiomy
8. Montáž pedálů na kliky
9. Upevnění zarážky, kontrola polohy boty a seřízení uvolňovací síly zarážky
10. Konfigurace počítače
11. Kalibrace
12. První použití Assiomy na silnici nebo válcích
13. Nabíjení baterie
14. Přechod z Assioma UNO na Assioma DUO
15. Demontáž pedálů
16. Remontáž pedálů (na jiné kolo)
17. Kompatibilní počítače
18. Ledky - signalizace
19. Kontrola a údržba
20. Náhradní díly
21. Odstraňování problémů
22. Autorská práva
23. Záruka
24. Technické parametry
25. Schéma

### 1. Varianty

**Assioma UNO** levý pedál s wattmetrem,  
pravý pedál s wattmetrem

**Assioma DUO** Levý apravý pedál s wattmetrem


## 2. Obsah balení

- Pár pedálů Assioma se senzorem (1 senzor pro Assioma UNO, 2 senzory pro Assioma DUO).
- 1 nabíječka baterií s konektory EU, US, UK, AU (IEC typy C, A, G, I).
- 2m kabel USB / micro USB (1 kabel pro Assioma UNO, 2 kably pro Assioma DUO).
- Magnetický nabíjecí konektor (1 konektor pro Assioma UNO, 2 konektory pro Assioma DUO).
- 2 červené zarážky (6°), 1 x 8 mm šestihranný klíč, 4 podložky.
- Návod použití, bezpečnostní pokyny, záruční informace.

## 3. Popis produktu

Assioma je pedál pro silniční kola s nášlapným systémem, vybavený senzorem pro měření síly, která působí na pedál během šlapání. Tento pedál obsahuje funkci měření kadence a dokáže vypočítat sílu jedné nohy v reálném čase a odeslat ji do počítače. Je vybaven dobíjecí baterií, která je navržena tak, aby zajišťovala mnohaleté používání. Pro výměnu baterie proto neexistují žádné otvory s těsněním. Assioma je plně uzavřený (IP67) díky pouzdrovi bez otvorů a všechny jeho vnitřní komponenty jsou potaženy speciální pryskyřicí.

 Pro bezdrátovou komunikaci je Assioma kompatibilní se standardem ANT + a Bluetooth v4.0 nebo novější verzí. Používání Bluetooth v4.0 v chytrých telefonech začalo v letech 2011 - 2012.



## 4. Upozornění



Před instalací produktu si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku a bezpečnostní pokyny. Nesprávná instalace může vést k nehodám a možnému poškození věcí nebo zranění osob. Máte-li jakékoli pochybnosti o své schopnosti instalovat produkt, doporučujeme vám požádat o pomoc specializovaného mechanika. Nesprávná instalace může způsobit, nebo mít za následek, nenapravitelné poškození výrobku, na které se záruka nevztahuje. Před začátkem jízdy zkонтrolujte, zda je síla, potřebná k uvolnění boty (zarážky) z pedálu, optimální.



Navštivte kanál YouTube: Favero Cycling a podívejte se podrobně na instalaci.  
[https://www.youtube.com/Favero\\_cycling](https://www.youtube.com/Favero_cycling)

## 5. Rychlý začátek

1. Zapnutí Assiomy (kap. 6).
2. Aktivace Assiomy (kap. 7).
3. Montáž pedálů na klinky (kap. 8).
4. Upevnění zarážky, kontrola polohy boty a seřízení uvolňovací síly zarážky (kap. 9).
5. Konfigurace počítače (kap. 10).
  - Spárování Assiomy s počítačem (kap. 10.1).
  - Konfigurace výkonových polí (kap. 10.2).
  - Délka klinky (kap. 10.3).
6. Kalibrace (kap. 11).
7. První použití Assiomy na silnici nebo válcích (kap. 12).

## 6. Zapnutí Assiomy

Assioma se automaticky zapne šlapáním pedálů nebo zahájením jízdy, a automaticky se vypne po 5 minutách nečinnosti.

**i** Při prvním použití lze Assiomu zapnout POUZE připojením k nabíječce baterií pomocí dodaného kabelu na několik sekund. Pokud LED diody neblikají, nabijte baterii podle pokynů v kap. 13.

Pro porozumění chování LED diod si přečtěte kap. 18.

## 7. Aktivace Assiomy

K měření síly a kadence musí být Assioma aktivována. Pokud není aktivována, nebude takové měření možné.

Aktivace také umožňuje aktualizaci software a zasílání diagnostických zpráv za účelem kontroly správné funkčnosti produktu. Aktivace se dosáhne pomocí specifické aplikace „Favero Assioma“, která je k dispozici pro iOS i Android. Aplikaci si můžete stáhnout zdarma.

**!** Ujistěte se, že váš smartphone je kompatibilní se standardní Bluetooth v4.0 nebo novější verzí a vaše připojení k internetu je aktivní.

Otevřete aplikaci a postupujte podle pokynů k provedení vyhledávání, připojení k zařízení a aktivaci.

Další informace naleznete v častých dotazech na webu: cycling.favero.com.

## 8. Montáž pedálů na klíky

### 8.1. Použití podložek


Dodávané podložky jsou nutné pouze v následujících případech:

- Výrobce klik vyžaduje použití podložky.
- Rameno klik má zapuštěný závit a pro zajištění volného prostoru mezi snímačem a ramenem kliky musí být použita jedna nebo dvě podložky

**!** Zatlačením senzoru na rameno kliky při utahování pedálu může dojít k jeho poškození.  
Tato operace ruší platnost záruky. V případě potřeby použijte 1 nebo 2 podložky k zajištění volného prostoru nejméně 1 mm mezi senzorem a ramenem kliky.

Pokud je poblíž pedálu instalován snímač kadence, odstraňte jej, abyste zabránili kontaktu se senzorem Assioma.

### 8.2.




Před dotažením pedálů naneste tenkou vrstvu maziva na závit pedálu. Utáhněte pedál v ramenu kliky pomocí dodaného 8mm šestihraného klíče utahovacím momentem asi 35-40Nm (25-30 ft lb), což je standardní moment pro utažení mnoha pedálů. Pokud výrobce klik stanoví jiný utahovací moment, použijte jej.



Věnujte pozornost směru otáčení:

- Utáhněte levý pedál proti směru hodinových ručiček (směrem k pedálu).
- Utáhněte pravý pedál proti směru hodinových ručiček (směrem k pedálu).



## 9. Upevnění zarážky, kontrola polohy boty a seřízení uvolňovací síly zarážky

### 9.1. Montáž zarážky




Používejte pouze dodané zarážky (červené zarážky, vůle  $6^\circ$ ) nebo originální zarážky LOOK Kéo.

Používání kompatibilních zarážek LOOK Kéo, ale ne originálních, může být nevhodné a záruka se nevztahuje na případné poškození produktu.

K upevnění zarážek použijte dodané šrouby a podložky.

Zarovnejte zarážku v žádoucí poloze a utáhněte šrouby momentem síly 4 - 6 Nm (3 - 4,5 ft lb), jako u většiny zarážek na trhu.



Černé zarážky lze dokoupit (float  $0^\circ$ ), Art. 771-40.


### 9.2. Kontrola pozice boty

Díky svým zmenšeným rozměrům se snímač nikdy nedostane do kontaktu s botou, ani když je nošená obuv velké velikosti nebo široká.



Před jízdou zkонтrolujte, zda je vzdálenost mezi botou a senzorem alespoň 2 mm. Nepoužívejte produkt, pokud je senzor v kontaktu s botou, krytem boty, nebo příchytkou, protože by se mohl poškodit a vedlo by to ke ztrátě záruky.



Pokud je vzdálenost mezi senzorem a botou menší než 2 mm, upravte polohu zarážky tak, že ji posunete do nevhodnější polohy, nebo vložte mezi zarážku a podrážku boty vložku (Art.771-45 – není součástí balení).



### 9.3. Nastavení síly nutné pro vyšlápnutí/vycvaknutí




Před zahájením jízdy se pokuste několikrát vycvaknout botu a ujistěte se, že je uvolňovací síla vhodná.



Upravte napětí pružiny dle vašich potřeb.

Napětí pružiny lze nastavit pomocí šroubu zobrazeného na obrázku. Pro utažení otočte ve směru hodinových ručiček; povolte jej otočením proti směru hodinových ručiček. Použijte 3 mm klíč (není součástí balení).



Povoluje

## 10. Konfigurace počítače

### 10.1. Spárování Assiomu s počítačem

Proces párování připojí Assiomu k cyklickému počítači tak, aby byla zahájena bezdrátová komunikace mezi Assiomou a počítačem. Přečtěte si návod k počítači, abyste zjistili, jak hledat a spárovat s wattmetrem. Před pokračováním se ujistěte, že je Assiomu zapnuta (kap. 6). Každá Assiomu má jedinečné 5místné identifikační číslo ANT + ID (uváděno na balení). Toto číslo identifikuje Assiomu v seznamu zařízení, která mají být spárována s počítačem. Počítače s technologií ANT + musí být spárovány pouze s levým pedálem. Levý pedál bude totiž také přenášet data shromážděná i pravým pedálem. Počítače nebo jiná zařízení s technologií Bluetooth a Cycling Power Profile (CPP) musí být spojeny s levým i pravým pedálem.

Název pravostranného pedálu Assiomu bude rozeznatelný díky identifikačnímu číslu R ID (uváděno na balení).



Důležitá upozornění, abyste předešli problémům s komunikací během párování:

- Zajistěte, aby v blízkosti nebyly zapnuty žádné další měříče výkonu (10 metrů).
- Počítač musí být ve vzdálenosti do 2 metrů od Assiomu.

### 10.2. Konfigurace výkonových polí

Po dokončení párovacího procesu (kap. 10.1) je možné nakonfigurovat počítač tak, aby preferovaným způsobem zobrazoval nasbíraná data: viz příručka k počítači. Doporučuje se nastavit (zobrazit) alespoň následující data: 3 sekundový výkon, 30 sekundový výkon, kadence, průměrná 30 sekundová bilance.

### 10.3. Délka kliky

**Délka ramene kliky ovlivňuje výpočet výkonu: Assiomu musí znát tuto délku. Nesprávná hodnota zapříčiní nesprávné výpočetní údaje o výkonu.** Informaci o tom, jak nastavit tloušťku zarážky, najdete v příručce k počítači.

Pokud software počítače neumožnuje nastavit tloušťku zarážky, pak používejte pouze Favero Assiomu aplikaci.



Nastavení délky ramene kliky v aplikaci Favero Assiomu neposkytne žádoucí data, pokud počítač neumožnuje tento údaj zadat/nastavit.

## 11. Kalibrace

Každý snímač Assiomu je kalibrován výrobcem, aby byla zajištěna/zaručena přesnost za jakýchkoli provozních podmínek, včetně kolisání okolní teploty v rozmezí od -10 °C do + 60 °C. Z tohoto důvodu uživatel nemusí kalibrovat zařízení. Je však důležité pravidelně provádět tzv. „Vynulování“, aby se vyloučily případné odchylinky měření, ke kterým by mohlo dojít v průběhu času v důsledku mechanických posunů nebo nárazů. „Vynulování“ provedte vždy, když jsou pedály znova nainstalovány, a pro maximální přesnost, i před každým použitím. Funkce „Manual zero offset“ je v počítačích často označována termínem „kalibrace“.

**Jak provést „Vynulování“:**

- Zapněte Assiomu a počítač.
- Vyšlápněte/vycvakněte boty z pedálů a ujistěte se, že pedály nejsou s ničím v kontaktu.
- Nastavte ramena klik do vertikální polohy.
- Přečtěte si návod k počítači, abyste se dozvěděli, jak:
- Otevřít menu pro wattmetr.
- Stisknout „Kalibraci“ nebo „Vynulování“.
- Se ujistit, že „Vynulování“ bylo úspěšné - obvykle se na displeji zobrazí potvrzovací zpráva nebo 0 (nula).
- Zopakovat operaci pokud dojde k chybě.



Někdy je „Vynulování“ zpomalené nebo je zastaveno, pokud jsou v dosahu jiné senzory ANT +, ale jsou zapnuty (např. hrudní pás s tepovým senzorem, senzor kadence), protože je počítač vyhledává, ale nenajde je.

V tomto případě je nutné je zapnout nebo dočasně deaktivovat v počítači.

## 12. První použití Assiomu na silnici nebo válcích

Při první instalaci neodesílá Assiomu do počítače žádná data o výkonu, dokud není dokončena interní autokalibrace.

Assiomu je autokalibrována šlapáním po dobu asi 10-ti otáček. Pro urychlení postupu je vhodné jet na kole, rovnoměrným tempem a na vodorovné silnici. Autokalibraci lze považovat za dokončenou, jakmile Assiomu pošle data o výkonu do počítače.

## 13. Nabíjení baterie



Assiomu má interní dobíjecí lithiovou baterii s výdrží na přibližně 50 hodin jízdy.

Kapacita každé baterie je testována během výroby.

FAVERO Electronics - 0259-0902 Assiomu user manual \_Rev08 - EN-IT-DE



Životnost baterie je velmi dlouhá relativně nízkému počtu požadovaných dobití. Pokud používáte Assiomu po dobu 15 hodin týdně, stačí ji nabít jednou za 3 týdny. Baterii lze také nabíjet, pokud je vybitá jen částečně: tím se prodlouží její životnost.



Pokud se výrobek nepoužívá delší dobu, nabíjejte baterii alespoň každé 3 měsíce, abyste předešli riziku nenávratného poškození produktu.


Když je baterie téměř vybitá, počítač signalizuje upozorněním.

Zbývající energie baterie bude po tomto upozornění stačit na přibližně 8 hodin.

#### Při nabíjení baterií postupujte podle níže uvedeného postupu u každého senzoru:

- Zasuňte dodanou nabíječku baterií do elektrické zásuvky.
- Připojte dodaný USB kabel k nabíječce baterií.
- Zasuňte micro USB konektor do magnetického konektoru (viz obrázek).
- Pokud jsou kontakty senzoru mokré nebo špinavé, osušte je nebo je očistěte suchým hadříkem.
- Připojte magnetický konektor k pedálu, jak je znázorněno na obrázku: LED diody se rozsvítí a zůstanou zapnuté po celou dobu nabíjení. Jakmile je dobíjení dokončeno, LEDky blikají každých 0,5 sekundy.

Nabítí zcela vybité baterie trvá asi 6 hodin.



Dobijte znovu při teplotě v rozmezí 5 °C až 40 °C.

Nad tento rozsah je dobíjení blokováno, aby byla chráněna funkčnost baterie.

V případě potřeby lze Assiomu nabíjet také běžnou nabíječkou baterií smartphonu, místo použití dodané nabíječky.



Pokud není k dispozici zásuvka pro nabíječku baterií, lze použít běžnou „power banku“.

K nabíjení dvou senzorů současně použijte model se 2 porty USB. Některé modely nejsou schopny plně nabít baterii, protože jejich minimální nabíjecí proud je vyšší než 50 mA.

#### 14. Přechod z from Assioma UNO na Assioma DUO

Assioma UNO měří sílu pouze na levém pedálu. Je možné si koupit pravý pedál se senzorem (art. 772-51) později, a tak přejít na systém shodný s Assioma DUO. Levý pedál musí být spárován s novým pravým pedálem pomocí aplikace Favero Assioma.

#### 15. Demontáž pedálů



K demontáži pedálů použijte dodaný 8 mm šestihranný klíč:

- Chcete-li pedál vymout, použijte dodaný šestihranný klíč 8 mm.
- Vyšroubujte PRAVÝ pedál PROTI SMĚRU hod. ručiček.

#### 16. Montáž pedálů (na jiné kolo)

Kdykoli se pedály přesunou z jednoho kola na jiné, musí se provést „vynulování“ (kap. 11). Po opětovné instalaci pedálů již nejsou údaje o výkonu a kadenci zobrazené na počítači spolehlivé, dokud Assioma neprovede vlastní autokalibraci.

Assioma je kalibrována jízdou po dobu asi 10 šlápnutí. Pro urychlení postupu je vhodné jet na kole, rovnoměrným tempem a na vodorovné silnici.

#### 17. Kompatibilní počítače

Assioma je kompatibilní s jakýmkoli počítačem typu ANT + s funkcí Bike Power (PWR) profile.

Úplný seznam produktů s certifikací ANT + naleznete na webové stránce:

<http://www.thisisant.com/directory/> (v nabídce Kategorie vyberte „Bike Computers“).



Je vhodné nainstalovat nejnovější verzi firmwaru, která je k dispozici od výrobce počítače.

Pokud si zakoupíte nový počítač, doporučujeme zakoupit model s funkcí „CT“ (Crank Torque) ANT +, který zajišťuje ještě přesnější a stabilnější výpovědní hodnoty zobrazovaného výkonu.

#### 18. LEDky signalizace

Rychlé a nepřetržité blikání po dobu 3 sekund

- indikuje, že se Assioma zapíná

Krátce blikne každé 3 sekundy

- indikuje, že Assioma je zapnuta

Konstantní svícení

- indikuje, že se baterie nabíjí

Krátce blikne každý 0,5 sekundy

- indikuje, že nabíjení baterie bylo dokončeno

## 19. Kontrola a údržba

**!** Před zahájením vyjížďky/tréninku produkt pečlivě zkонтrolujte. Zkontrolujte všechny díly - zda nejsou poškozeny, nemají praskliny, uvolněné součásti a známky opotřebení. Nepoužívejte produkt, pokud jste pečlivě nezkontrolovali a nevyměnili opotřebované nebo poškozené součásti.

**!** Pokud produkt není v optimalním stavu, může být jeho použití příčinou nehod, poškození věcí nebo zranění osob, jakož i příčinou předčasné degradace produktu a jeho funkčnosti.

Čistěte Assiomu jen navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte agresivní chemikálie jako: benzín, petrolej a vedlejší ropné produkty obecně, alkohol, průmyslové nebo univerzální odmašťovače atd. Nepoužívejte vysokotlaké čisticí prostředky.

**!** Pravidelně kontrolujte, zda je tělo pedálu (kap. 25) správně utaženo. Před každou jízdou na kole zkонтrolujte, zda pedály a zarážky správně fungují. Pokud jsou zarážky opotřebované, mohou způsobit nehodu.

Nepokoušejte se produkt otevřít nebo rozebrat, protože byste jej mohli poškodit a zároveň zrušit platnost záruky. Opravu musí provádět pouze specializovaný technik autorizovaný společností Favero Electronics.

## 20. Náhradní díly

Pro více informací o náhradních dílech navštivte web: [www.cycling.favero.com](http://www.cycling.favero.com).

## 21. Odstraňování problémů

### Nadhadnocené nebo podhadnocené výstupní hodnoty

- Proveďte "vynulování" pomocí počítače (kap. 11).
- Zkontrolujte, zda nedochází ke kontaktu mezi botou nebo krytem boty a senzorem (kap. 9.2).
- Zkontrolujte nastavení délky ramene klikového (kap. 10.3).

### Chybá L/R bilance

- Proveďte "vynulování" pomocí počítače (kap. 11).
- Zkontrolujte, zda nedochází ke kontaktu mezi botou nebo krytem boty a senzorem (kap. 9.2).

### Kadence a výkon se nezobrazují

- Aktivujte produkt (kap. 7).
- Nakonfigurujte počítač (kap. 10).
- Opakováně se projíždějte (s přestávkami), abyste umožnili autokalibraci (kap. 12).

### LEDky nesignalizují/nesvítí

- Plně nabijte baterii (Kap. 13).
- Ujistěte se, že nabíječka baterií a dodané kabely správně fungují (kap. 13), nebo použijte běžnou nabíječku baterií smartphonu.

### Nelze připojit k Favero Assioma aplikaci

- Aktivujte na svém smartphonu připojení Bluetooth.
- Zkontrolujte, zda je smartphone kompatibilní se standardem Bluetooth v4 nebo novějším.
- Zakažte a znova povolte připojení Bluetooth ve smartphonu.

### Síla nutná k zavaznutí a uvolnění boty z pedálu není tou, která by vám vyhovoovala

- Upravte tenzi pružin seřizovacího šroubu na těle pedálu (Kap. 9.3).



Další informace naleznete v častých dotazech na webu: [www.cycling.favero.com](http://www.cycling.favero.com).

## 22. Autorská práva

Všechna práva vyhrazena. Je zakázáno reprodukovat tento návod zcela nebo i zčásti, pokud k tomu společnost Favero Electronics výslovně nedá písemný souhlas. Výrobce si vyhrazuje právo vylepšit nebo upravit produkt a tento návod bez předchozího upozornění koncovým uživatelům nebo organizacím. Assioma® je registrovaná ochranná známka společnosti Favero Electronics.

Ochranné známky LOOK a Kéo patří společnosti LOOK Cycle International.

Všechny ostatní ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

## 23. Záruka

Všechny informace vztahující se k záruce na produkt jsou obsaženy v letáku „Záruka“ dodávaném s Assioma nebo si je můžete stáhnout z webových stránek cycling.favero.com.

## 24. Technické parametry

Kód produktu:	Assioma UNO (art. 772-01), power sensor instalován pouze na levém pedálu Assioma DUO (art. 772-02), power sensor instalován na obou pedálech
Radio protocol:	ANT+ PWR (CT + PO) profile, Bluetooth v4.0
Přenášená data:	výkon (Watt), kadence (rpm), L/R balance % (jen u Assioma DUO), Účinnost (TE), identičnost šlapání (PS)
Minimální a maximální síla:	0 - 2000 W
L/R bilance:	0-100% (jen u Assioma DUO)
Minimální - maximální kadence:	30 - 180 rpm
Odchylky v měření síly:	± 2%
Senzor kadence:	vestavěný
Baterie:	dobíjecí lithiová baterie (až 50 h jízdy)
Hmotnost pedálu se senzorem:	149.5 g
Hmotnost pedálu bez senzoru:	125 g
Materiál osy pedálu:	AISI 630 H900 nerezová ocel
Stoupání závitu pedálu :	9/16"-20 TPI
Ložiska:	3 zapouzdřená průmyslová ložiska
Operační teplota:	-10 / +60 °C
Teplota nabíjení baterie :	+5 / +40 °C
Ochranný stupeň:	IP67
Certifikace:	CE, FCC, RoHS, ANT+, BLE
Referenční standardy:	EN14781, EN60950
Kompatibilní zarážky:	FAVERO červené zarážky (art. 771-42), černé zarážky (art. 771-40), LOOK Kéo zarážky (pouze originální).
Max hmotnost jezdce:	120 Kg <sup>1</sup>
Záruka:	2 roky


Tento produkt byl navržen pro hmotnosti nepřesahující jasné stanovené hodnoty. Osoba používající tento produkt a překračující stanovený hmotnostní limit takto činí na vlastní nebezpečí.

Tento produkt je ANT+ certifikován a splňuje ANT+ specifikace:  
[www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory)



Tento produkt je certifikován jako nízkoenergetický technologický produkt Bluetooth.







Bluetooth™



[cycling.favero.com](http://cycling.favero.com)



FAVERO ELECTRONICS SRL  
Via R. Lombardi, 64 - 31030 Arcade (TV) - Italy



Dodavatel / Importer  
KCK Cyklosport-Mode s.r.o., Bartošova 348, 765 02 Ostromovice-Kvitkovice, CZ  
[www.kckcyklosport.cz](http://www.kckcyklosport.cz), [www.force.bike](http://www.force.bike)  
Země původu Itálie / Made in Italy